

EAN: 4015474598669  
[static.hansa.com/02429126](https://static.hansa.com/02429126)

- Equipement auxiliaire
- Chrome

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude	<b>max. +80°C</b>
Pression de service	<b>0.5-10 bar</b>

## Pièces de rechange

### SP02429126

	Nom	Code
3.7	Joint, d 9.25x1.78	59902338
3.9	Pince à ressort	59901017
3.10	Mamelon de fil Arrêté	59902620
4.2	Écrou moleté	59902621
4.3	Mamelon de fil, M12x1/M15x1, AF17	59902708
5.1	Mamelon de fil	59901373
5.2		59901106