


Pièces de rechange



SP058431000050

| | Nom | Code |
|-----|--|----------|
| 5.2 | Joint | 59904624 |
| 5.3 | Joint, 42x3.5 | 59904764 |
| 5.4 | Joint, 48x33.5x2 | 59902283 |
| 5.5 | Fixing plate | 59904765 |
| 5.6 | Vis, M8x1, SW13 | 59904766 |
| 6 | Aérateur, M24x1 STD CC A Laiton Arrêté | 59906580 |
| 6 | Aérateur, M24x1 STD HC A | 59902366 |
| 6 | Aérateur, M24x1 A Blanc Arrêté | 59905419 |
| 6.1 | Aérateur, M22/24 A | 59902081 |
| 6.2 | Joint boule pour mitigeur bidet, M24x1 | 59904920 |
| 7 | Tuyau, L=400 Arrêté | 59902584 |
| 7.1 | Joint, 18.5x12.2x1.5 | 59902313 |
| 9 | Vidage Laiton Arrêté | 59906734 |
| 9 | Vidage | 59904620 |