


EAN: 4015474107083
static.hansa.com/43102201

Pièces de rechange

SP43102201



	Nom	Code
1.1	Joint, 37x48x3.5	59911422
1.2	Fixing plate	59904765
1.3	Vis, M8x1, SW13	59904766
1.4	Ensemble de fixation	59910749
1.5	Flexible d'alimentation, L=430, G3/8-M10x1	59912515
1.6	Joint, 9.5x14.4x2	59912551
1.7	Joint, d 7.65x1.78	59902337
1.8	Filtre à impureté	59911684
1.9	Vis, M8x1, L=140	59912474
2	Levier Chrome Arrêté	59912810
2.1	Vis, M6x20	59911228
2.2	Joint Chrome Arrêté	59912809
2.3	Levier, 80 mm Chrome	59912128
2.4	Lock ring Chrome Arrêté	59912811
2.5	Vis, M6x9.5	59901609
2.6	Butée de réglage Chrome	59911840
3	Vis Loop, M42x1, SW38 Arrêté	59912812
4	Cartouche thermostatique, 4.0 Arrêté	5990450101
5.1	Tirette de vidage Chrome	59912804
5.2	Joint	59904624
6	Aérateur, M24x1 Z Chrome	59906826
6.1	Aérateur, M22/24, Z	59906830
8	Vidage Chrome	59911441