


EAN: 4015474100572  
[static.hansa.com/43131100](http://static.hansa.com/43131100)

## Pièces de rechange

### SP43131100



|      | Nom  | Code     |
|------|--|----------|
| 1    | Lever Chrome <b>Arrêté</b>                   | 59913774 |
| 1    | Lever Chrome <b>Arrêté</b>                   | 43880003 |
| 1    | Lever Chrome <b>Arrêté</b>                   | 43890005 |
| 1.1  | Vis, M5x8, SW2.5                             | 59904755 |
| 1.2  | Kit de joints pour bec                       | 59904778 |
| 1.3  | Capuchon Gris                                | 59912112 |
| 2    | Chape Chrome <b>Arrêté</b>                   | 59912797 |
| 3    | Vis, M42x1, SW34 <b>Arrêté</b>               | 59912798 |
| 4    | Cartouche, 4.0 Classic                       | 59912791 |
| 4.1  | Temperature adjustment limiter <b>Arrêté</b> | 59912799 |
| 5.1  | Tirette de vidage Chrome                     | 59912804 |
| 5.2  | Joint  | 59904624 |
| 5.3  | Joint, 37x48x3.5                             | 59911422 |
| 5.5  | Fixing plate                                 | 59904765 |
| 5.6  | Vis, M8x1, SW13                              | 59904766 |
| 5.7  | Ensemble de fixation                         | 59910749 |
| 5.8  | Tuyau, M8x1, L=560                           | 59912806 |
| 5.12 | Vis, M8x1, L=140                             | 59912474 |
| 6    | Aérateur, M24x1 A, low pressure Chrome       | 59902692 |
| 6.1  | Aérateur, M22/24, ND                         | 59901553 |
| 7    | Vidage Chrome                                | 59911441 |
| 9    | Écrou du raccord                             | 59904969 |
| 9.1  | Set de fixation pour bec, 14.9x8.5x1         | 59902352 |
| 9.2  | Set de fixation pour bec, 10x8               | 59902272 |
| 9.3  | Tuyau  | 59902151 |
| N.I. | Bague avec graine d'attache                  | 59902219 |
| N.I. | Clef, SW30/34                                | 59912108 |