


EAN: 4015474171718  
[static.hansa.com/50938101](http://static.hansa.com/50938101)

## Pièces de rechange

### SP50938101



	Nom	Code
1.2	Joint <b>Arrêté</b>	59902296
1.3	Écrou du raccord, G1/2, SW32	59902245
1.4	Protective piece	59905535
1.5	Joint, 45x23x2	59902282
1.6	Joint, 45x24x0.5	59902328
1.7	Set de fixation pour bec <b>Arrêté</b>	59910707
1.8	Ensemble de fixation	59912335
2	Tête Chrome	59913321
2	Tête Blanc	5991332182
2	Tête Noir	5991332184
2	Tête Acier inoxydable	5991332196
2.1	Tête	59913323
2.2	Levier Chrome	59913322
2.2	Levier Blanc <b>Arrêté</b>	5991332282
2.2	Levier Noir <b>Arrêté</b>	5991332284
2.2	Levier Acier brossé <b>Arrêté</b>	5991332296
2.5	Joint torique	59913320
4	Aérateur, M21.5x1, JR Z, (-2014)	59913318
4	Aérateur, M21.5x1	59913598
4.1	Clé pour aérateur, M21.5x1	59913133