



EAN: 4057304002854  
[static.hansa.com/51482293](http://static.hansa.com/51482293)

## Pièces de rechange



### SP51482293(2020)

	Nom	Code
01	Levier Chrome	59914417
02	Chape, 33x3 mm Chrome	59912504
03	Écrou de maintien, M37x1, SW30	1005680V
04	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
05	Aérateur, M24x1 STD HC A Chrome	59902366
06	Set de fixation pour bec	1001264V
07	Limiteur de rotation pour bec, 120°	59914489
08	Vis, M8x1, L=140	59912474
09	Ensemble de fixation	59910749
10	Plaque de fixation	59910008



## Pièces de rechange

### SP51482293

	Nom	Code
01	Levier Chrome	59914417
02	Chape, 33x3 mm Chrome	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Écrou de maintien, M37x1, AF30 <b>Arrêté</b>	59912111
05	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
06	Bec Chrome <b>Arrêté</b>	59914432
07	Aérateur, M24x1 STD HC A Chrome	59902366
08	Set de fixation pour bec	1001264V
08	Set de fixation pour bec <b>Arrêté</b>	59913968
09	Limiteur de rotation pour bec Chrome <b>Arrêté</b>	59914437
10	Plaques de compensation	59913973
11	Vis, M8x1, L=140	59912474
12	Ensemble de fixation	59910749
13	Plaque de fixation	59910008