


EAN: 4057304002878
static.hansa.com/514822930037


Pièces de rechange



SP514822930037

	Nom	Code
01	Levier Chrome	59914417
02	Chape, 33x3 mm Chrome	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Écrou de maintien, M37x1, AF30 Arrêté	59912111
05	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
06	Bec Chrome Arrêté	59914432
07	Aérateur, M24x1 Arrêté	59914461
08	Set de fixation pour bec	1001264V
08	Set de fixation pour bec Arrêté	59913968
09	Limiteur de rotation pour bec Chrome Arrêté	59914437
10	Plaques de compensation	59913973
11	Vis, M8x1, L=140	59912474
12	Ensemble de fixation	59910749
13	Plaque de fixation	59910008
N.I.	Flexible d'alimentation, L=500, G1/2-M8x1 LH (519222830037) Arrêté	59914644

Pièces de rechange



SP514822930037(2020)

	Nom	Code
01	Levier Chrome	59914417
02	Chape, 33x3 mm Chrome	59912504
03	Écrou de maintien, M37x1, SW30	1005680V
04	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
05	Aérateur, M24x1 Arrêté	59914461
06	Set de fixation pour bec	1001264V
07	Limiteur de rotation pour bec, 120°	59914489
08	Vis, M8x1, L=140	59912474
09	Ensemble de fixation	59910749
10	Plaque de fixation	59910008