


EAN: 4015474005563
static.hansa.com/5103210097



- Lavabo
- Commande latérale


- Montage sur plage

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	0.5-10 bar
Matériau	brass

Pièces de rechange



SP51032101

	Nom	Code
1	Levier, L=60 Bleu Arrêté	59912148
1	Levier, 60 mm Arrêté	59911882
1	Levier, 80 mm Arrêté	59912122
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kit de joints pour bec	59904778
1.4	Joint, d 6x1	59912136
1.5	Capuchon Arrêté	59911885
2	Chape	59906563
2.2	Manchon de fixation	59906695
3	Vis Loop, M50x1, SW45	59904775
4	Cartouche, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Tirette de vidage Arrêté	59911887
5.2	Joint	59904624
5.3	Joint, 37x48x3.5	59911422
5.4	Attachment clamp Arrêté	59911416
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Vis, M8x1, SW13	59904766
5.7	Ensemble de fixation	59910749
5.8	Tuyau, d 10 mm, L=413	59911423
5.9	Joint, 9x2	59905095
5.10	Flexible d'alimentation, L=370, G3/8 Arrêté	59911626
5.11	Adaptateur Arrêté	59911894
6	Bec, L=145 mm Arrêté	59911879
6.1	Aérateur, M22/24 A	59902081
6.3	Aérateur, M24x1, (-2002) Arrêté	59912011
6.3	Aérateur et clé, M24x1, (2002-)	59912225
6.4	Set de fixation pour bec	59911884
6.5	Vis, M4x7	59902075
7	Vidage	59911441