


Pièces de rechange
SP01023101


	Nom	Code
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kit de joints pour bec	59904778
1.3	Bouchon cache trou, hot/cold	59906705
2	Chape Chrome Arrêté	59905867
3.1	Douille à vis Arrêté	59905868
3.2	Protective sleeve Chrome Arrêté	59910320
4	Cartouche, 4.8 eco	59904601
4.2	Douille entretoise Arrêté	59905871
5.1	Inverseur Chrome Arrêté	59905879
5.2	Joint	59904624
5.3	Joint, d 38x3.5	59910236
5.3	Joint, 42x3.5	59904764
5.4	Joint, 48x33.5x2	59902283
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Vis, M8x1, SW13	59904766
5.7	Ensemble de fixation	59910749
6	Aérateur, M24x1 STD HC A Chrome	59902366
6.1	Aérateur, M22/24 A	59902081
6.2	Joint boule pour mitigeur bidet, M24x1	59904920
7	Vidage Chrome	59904620