


EAN: 4015474640863
static.hansa.com/0167010282

Pièces de rechange



SP0167010282

	Nom	Code
1	Levier, (-2004) Chrome	59901882
1.1	Vis, M5x8, SW2,5	59904755
1.2	Kit de joints pour bec	59904778
1.3	Bouchon cache trou, hot/cold	59906705
2	Chape Blanc Arrêté	59906565
2.2	Manchon de fixation	59906695
3	Vis Loop, M50x1, SW45	59904775
4	Cartouche, 4.8 eco	59904601
4.2	Hot water limiter	59904759
7.2	Clapet anti-retour	59905714
9	Écrou du raccord Arrêté	59905841
9.1	Siège, G1/2, L, WAF10	59904618
9.2	Joint, 23.9x15.2x2	59902689
9.3	Excentrique Blanc Arrêté	59906232
9.4	Rosaces Blanc Arrêté	59905837
10	Racc excentrique, vis pointeau et rosace, G1/2xG3/4 Chrome	59902034