


EAN: 4015474558519  
[static.hansa.com/01742106](http://static.hansa.com/01742106)

## Pièces de rechange

### SP01742102



	Nom	Code
1	Levier, (-2004) Chrome	59901882
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kit de joints pour bec	59904778
1.3	Bouchon cache trou, hot/cold	59906705
2	Chape, (-1994) Chrome <b>Arrêté</b>	59904756
2	Chape Chrome	59906563
2.2	Manchon de fixation	59906695
3	Vis Loop, M50x1, SW45	59904775
4	Cartouche, 4.8 eco	59904601
4.2	Hot water limiter	59904759
7	Aérateur, M28x1 C Chrome	59902088
7.1	Aérateur, M28x1 C <b>Arrêté</b>	59902089
7.2	Clapet anti-retour	59905714
7.3	Soupape anti-vide, DN15	59911330
8	Inverseur Chrome	59910803
8.1	Set de fixation pour bec	59904791
9	Écrou de connexion, G3/4, AF30	59902230
9.1	Siège, G1/2, L, WAF10	59904618
9.2	Joint, 23.9x15.2x2	59902689
9.3	Excentrique, G3/4xG1/2 Chrome	59904793
9.4	Rosaces Chrome	59904796