


EAN: 4015474567573
static.hansa.com/01782101

Pièces de rechange

SP01782101



	Nom	Code
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kit de joints pour bec	59904778
1.3	Bouchon cache trou, hot/cold	59906705
2	Chape Chrome Arrêté	59905867
3.1	Douille à vis Arrêté	59905868
3.2	Protective sleeve Chrome Arrêté	59910320
4	Cartouche, 4.8 eco	59904601
4.2	Douille entretoise Arrêté	59905871
5.1	Écrou de connexion, G3/4, AF30	59902230
5.2	Siège, G1/2, L, WAF10	59904618
5.3	Joint, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Clapet anti-retour	59905714
5.5	Plate Arrêté	59911152
5.6	Connecteur	59906277
6	Excentrique, G3/4xG1/2 Chrome	59904793
6.1	Rosaces Chrome	59904796
7	Aérateur, M24x1 B Chrome	59905872
7.1	Aérateur, M22/M24	59905873
8	Inverseur Chrome	59910803
8.1	Set de fixation pour bec	59904791