


EAN: 4015474077867
static.hansa.com/01849173

Pièces de rechange



SP01849173

	Nom	Code
1	Levier, L=87 mm	59914195
1	Levier long, L=138 Chrome	01880076
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kit de joints pour bec	59904778
1.3	Capuchon Gris	59912112
2	Rosaces Blanc Arrêté	59911968
2	Rosaces, d 205 mm Chrome	59911967
2.1	Chape Chrome	59904820
2.3	Vis, M5x65 Blanc Arrêté	59906672
2.3	Vis, M5x65 Chrome	59904847
2.3	Vis, M5x65 Or Arrêté	59904849
2.4	Chape crantée	59904846
2.5	Joint en caoutchouc	59912232
2.6	Joint, 55x2	59912543
5	Inverseur Chrome	59910900
5	Inverseur Blanc Arrêté	59910901
5	Inverseur Or Arrêté	59906392
5.2	Set de fixation pour bec	59904791
5.3	Joint, d 4x1	59902331
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 20 mm	59904983