


EAN: 4015474077935  
[static.hansa.com/0184917390](http://static.hansa.com/0184917390)

## Pièces de rechange



### SP01849173

	Nom	Code
1	Levier, L=87 mm	59914195
1	Levier long, L=138 Chrome	01880076
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kit de joints pour bec	59904778
1.3	Capuchon Gris	59912112
2	Rosaces Blanc <b>Arrêté</b>	59911968
2	Rosaces, d 205 mm Chrome	59911967
2.1	Chape Chrome	59904820
2.3	Vis, M5x65 Blanc <b>Arrêté</b>	59906672
2.3	Vis, M5x65 Chrome	59904847
2.3	Vis, M5x65 Or <b>Arrêté</b>	59904849
2.4	Chape crantée	59904846
2.5	Joint en caoutchouc	59912232
2.6	Joint, 55x2	59912543
5	Inverseur Chrome	59910900
5	Inverseur Blanc <b>Arrêté</b>	59910901
5	Inverseur Or <b>Arrêté</b>	59906392
5.2	Set de fixation pour bec	59904791
5.3	Joint, d 4x1	59902331
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 20 mm	59904983