


EAN: 4015474635852
static.hansa.com/02742131

Ersatzteile

SP02742101



| | Name | Art.-Nr. |
|-----|--|----------|
| 1.1 | Schraube, M5x8, SW2.5 | 59904755 |
| 1.2 | Kunststoffadapter | 59904778 |
| 1.3 | Blindstopfen, hot/cold | 59906705 |
| 2 | Abdeckkappe Chrom Ausgelaufen | 59910582 |
| 2.2 | Zubehörteil Ausgelaufen | 59910586 |
| 3 | Ringschraube, M50x1, SW45 | 59904775 |
| 4 | Kartusche, 4.8 eco | 59904601 |
| 4.1 | Warmwasser Begrenzer | 59904759 |
| 5.1 | Rückschlagventil | 59905714 |
| 5.2 | Gewindenippel, G1/2xM18x1 | 59911384 |
| 5.3 | Haltering, 23.9x15.2x2 | 59902689 |
| 6 | Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15 | 59910254 |
| 6.1 | Rosetten (2 Stück) Chrom Ausgelaufen | 59911022 |
| 6.2 | Schalldämpfer | 59904792 |
| 7 | Luftsprudler, M28x1 Edelmessing Ausgelaufen | 59906687 |
| 7 | Luftsprudler, M28x1 C Weiss Ausgelaufen | 59905683 |
| 7 | Luftsprudler, M28x1 C Chrom | 59902088 |
| 7.1 | Luftsprudler, M22/M24 | 59905873 |
| 8 | Umstellung Weiss Ausgelaufen | 59910804 |
| 8 | Umsteller, automatisch Chrom | 59910803 |
| 8.1 | Dichtungskit | 59904791 |