

EAN: 4015474579385
static.hansa.com/0306310182

Pièces de rechange

SP03063101



	Nom	Code
1	Levier, L=99 mm, (-2011) Chrome	59913768
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kit de joints pour bec	59904778
1.3	Bouchon cache trou, hot/cold	59906705
2	Chape Chrome	59906563
2.2	Manchon de fixation	59906695
3	Vis Loop, M50x1, SW45	59904775
4	Cartouche, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.2	Joint	59904624
5.3	Joint, 45x36x2 Arrêté	59905034
5.3	Joint, d 38x3.5	59910236
5.4	Joint, 48x33.5x2	59902283
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Vis, M8x1, SW13	59904766
5.7	Ensemble de fixation	59910749
5.8	Tuyau Chrome Arrêté	59910030
6	Aérateur, M24x1 STD CC A Laiton Arrêté	59906580
6	Aérateur, M24x1 A Blanc Arrêté	59905419
6	Aérateur, M24x1 STD HC A Chrome	59902366
6.1	Aérateur, M22/24 A	59902081
6.2	Joint boule pour mitigeur bidet, M24x1	59904920
7	Vidage Chrome	59904620
7	Vidage Laiton Arrêté	59906734
8	Bouchon cache trou	59906910