


EAN: 4015474267954  
[static.hansa.com/41109583](http://static.hansa.com/41109583)

## Pièces de rechange



### SP41109583

	Nom	Code
1	Levier, L=50, M5 IG	59913335
1.1	Vis, M5x35	59913299
1.4	Joint, d 3x1.5	59913100
1.5	Capuchon Chrome	59913332
2	Rosaces, d 170 mm Chrome <b>Arrêté</b>	59914005
2.1	Chape Chrome	59913364
2.2	Bague glissante	59913363
2.3	Joint, d 38x2	59913212
2.4	Rosace Chrome	59913375
2.7	Plaque de fixation <b>Arrêté</b>	59913374
2.9	Fixing plate	59913034
2.10	Vis, M4,5x80	59912890
4	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
4	Cartouche, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	Joint, d 28.24x2.62 <b>Arrêté</b>	59912590
4.3	Douille à vis, M38x1	59912115
4.4	Joint, d 10.10x1.60 <b>Arrêté</b>	59905072
5.6	Bouchon cache trou	59912981
7	Unité fonctionnelle, 3.5, (2011-) <b>Arrêté</b>	59913376
7	Unité fonctionnelle, H/C reversed	59912978
7.1	Blind nut	59912984
7.4	Mamelon de raccordement, (2014-)	59913885
7.5	Joint, d 14x2	59912982
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 20 mm	59912754