


EAN: 4015474100534
static.hansa.com/43072100

Pièces de rechange

SP43092100



	Nom	Code
1	Levier Chrome Arrêté	43890005
1	Levier Chrome Arrêté	59913774
1	Levier Chrome Arrêté	43880003
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kit de joints pour bec	59904778
1.3	Capuchon Gris	59912112
2	Chape Chrome Arrêté	59912797
3	Vis, M42x1, SW34 Arrêté	59912798
4	Cartouche, 4.0 Classic	59912791
4.1	Temperature adjustment limiter Arrêté	59912799
5.1	Tirette de vidage Chrome	59912804
5.2	Joint	59904624
5.3	Joint, 37x48x3.5	59911422
5.4	Clip plate Arrêté	59912805
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Vis, M8x1, SW13	59904766
5.7	Ensemble de fixation	59910749
5.8	Flexible d'alimentation, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.8	Tuyau de raccordement, L=430, M10x1	59912550
5.9	Joint, 9x2	59905095
5.10	Joint, 9.5x14.4x2	59912551
5.11	Joint, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Vis, M8x1, L=140	59912474
6	Aérateur, M24x1 STD HC A Chrome	59902366
6.1	Aérateur, M22/24 A	59902081
7	Vidage Chrome	59911441
N.I.	Rosaces, d 55 mm Chrome	59913471
N.I.	Clef, SW30/34	59912108
N.I.	Bague avec graine d'attache	59902219