


EAN: 4015474107120  
[static.hansa.com/43742130](http://static.hansa.com/43742130)

## Pièces de rechange

### SP43742100



	Nom	Code
1	Levier, L=138 Chrome <b>Arrêté</b>	59913849
1	Levier Chrome <b>Arrêté</b>	43880003
1	Levier Chrome <b>Arrêté</b>	59913774
1	Levier Chrome <b>Arrêté</b>	43890005
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kit de joints pour bec	59904778
1.3	Capuchon Gris	59912112
2	Chape Chrome <b>Arrêté</b>	59912797
3	Vis, M42x1, SW34 <b>Arrêté</b>	59912798
4	Cartouche, 4.0 Classic	59912791
4.1	Temperature adjustment limiter <b>Arrêté</b>	59912799
5.2	Vis, M8x8	59906104
5.6	Soupape anti-vide, DN15	59911330
6.1	Rosaces Chrome <b>Arrêté</b>	59912800
6.2	Bouchon cache trou Chrome <b>Arrêté</b>	59911480
6.3	Adaptateur Chrome <b>Arrêté</b>	59911486
6.4	Joint, 25.07x2.62	59911479
6.5	Connecteur, G1/2	59911491
6.6	Joint, 52x63x5 <b>Arrêté</b>	59911798
6.7	Nipple, M16x1, SW10 <b>Arrêté</b>	59912802
6.8	Joint, d 32x2	59912803
7	Aérateur, M24x1 B Chrome	59905872
7.1	Aérateur, M22/M24	59905873
8	Inverseur	59912706
8.1	Bouton inverseur Chrome	59912801
N.I.	Clef, SW30/34	59912108