


EAN: 4015474268050
static.hansa.com/47859051

Pièces de rechange



SP47859051

	Nom	Code
1	Levier, 45 mm, (2011-) Chrome	59913272
1.1	Vis, M5x28, SW2.5	59913273
1.4	Joint, d 3x1.5	59913100
1.5	Capuchon, (2011-) Chrome	59913271
2	Rosaces, 150x150 mm Chrome Arrêté	59914003
2.1	Rosace Chrome	59912511
2.2	Joint, 41x3	59913215
2.7	Plaque de fixation Chrome Arrête	59913047
2.9	Fixing plate	59913034
2.10	Vis, M4.5x80	59912890
4	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
4	Cartouche, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	Joint, d 28.24x2.62 Arrête	59912590
4.3	Douille à vis, M38x1	59912115
4.4	Joint, d 10.10x1.60 Arrête	59905072
5.6	Bouchon cache trou	59912981
7	Unité fonctionnelle, H/C reversed	59912978
7	Unité fonctionnelle, 3.5, (2011-) Arrêté	59913376
7.1	Blind nut	59912984
7.4	Mamelon de raccordement, (2014-)	59913885
7.5	Joint, d 14x2	59912982
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 20 mm	59912754