


EAN: 4015474147089

static.hansa.com/48659501

Pièces de rechange

SP48659001



	Nom	Code
2	Rosaces, d 135 / d 56 mm Chrome Arrêté	59912882
2	Rosaces, d 56 mm	59913078
2.1	Chape Chrome Arrêté	59912891
2.2	Joint	59912892
2.3	Vis, M5x25 Chrome	59912881
2.7	Pièce de fixation	59912888
2.9	Fixing plate	59913034
2.10	Vis, M4.5x80	59912890
3	Croisillon réglage de température Chrome Arrêté	59912796
3.1	Vis, M6x9.5	59901609
3.2	Butée de réglage Chrome	59911840
6	Cartouche thermostatique, H/C reversed	59911527
6	Cartouche thermostatique	59911525
6.1	Joint, d 26x2	59911081
6.2	Vis Loop, M34x1, AF36	59912988
7	Unité fonctionnelle Arrêté	59912903
7.1	Blind nut	59912984
7.3	Clapet anti-retour	59905714
7.4	Mamelon de raccordement, (2014-)	59913885
7.5	Joint, d 14x2	59912982
7.6	Anneau	59912989
7.7	Joint, 50.52x1.78	59906841
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 20 mm	59912754