


EAN: 4015474072398

static.hansa.com/50063201

Pièces de rechange

SP50063201



	Nom		Code
1.1	Levier Chrome Arrêté		59912670
1.2	Tuyau de raccordement, M5 Arrêté		59912671
1.4	Bec Chrome Arrêté		59912667
1.5	Ensemble de fixation Arrêté		59912668
1.6	Tuyau Arrêté		59912673
2	Levier Chrome Arrêté		59912663
2.1	Capuchon Bleu/Rouge Arrêté		59912664
2.2	Tête Arrêté		59912665
6	Bec Chrome Arrêté		59912679
6.2	Aérateur avec joint boule Arrêté		59905132
6.3	Aérateur, M22x1 A Arrêté		59902365
6.4	Set de fixation pour bec Arrêté		59912661
6.5	Vis Arrêté		59912672
7	Vidage Chrome		59904620
7.1	Joint		59904624