


EAN: 4015474171718
static.hansa.com/50938101

Náhradní díly

SP50938101



| | Název | Kód |
|-----|---|------------|
| 1.2 | Těsnění Ukončeno | 59902296 |
| 1.3 | Montáž matice, G1/2, SW32 | 59902245 |
| 1.4 | Protective piece | 59905535 |
| 1.5 | Těsnění, 45x23x2 | 59902282 |
| 1.6 | Těsnění, 45x24x0.5 | 59902328 |
| 1.7 | Těsnící sada Ukončeno | 59910707 |
| 1.8 | Upevňovací set | 59912335 |
| 2 | Vršek Chrom | 59913321 |
| 2 | Vršek Bílá | 5991332182 |
| 2 | Vršek Černá | 5991332184 |
| 2 | Vršek Nerez ocel | 5991332196 |
| 2.1 | Vršek | 59913323 |
| 2.2 | Páka Chrom | 59913322 |
| 2.2 | Páka Bílá Ukončeno | 5991332282 |
| 2.2 | Ovládací páka Černá Ukončeno | 5991332284 |
| 2.2 | Ovládací páka Broušená ocel Ukončeno | 5991332296 |
| 2.5 | O-kroužek | 59913320 |
| 4 | Aerator, M21.5x1, JR Z, (-2014) | 59913318 |
| 4 | Aerator, M21.5x1 | 59913598 |
| 4.1 | Klíč k aerátoru, M21.5x1 | 59913133 |