


EAN: 4015474182011  
[static.hansa.com/51062177](http://static.hansa.com/51062177)

## Pièces de rechange

### SP51062173



	Nom	Code
1	Levier, COLD	59913337
2	Levier, HOT	59913336
3	Rosaces, d 55 mm Chrome	59913443
3.1	Écrou de maintien, d35.5xM24x1	59912023
3.2	Adaptateur Blanc	59910235
3.3	Écrou de fixation, M28x1.5, SW30	59913442
6	Bec, L=200 Chrome	59913441
6.1	Aérateur, M18.5x1	59913439
6.2	Clé pour aérateur, M18.5	59913367
6.3	Rosaces Chrome	59913440
6.5	Mamelon de raccordement, M15x1,5xG1/2, SW 8	59913241
N.I.	Rallonge pour mitigeur encastrés, 80 mm	59910424
N.I.	Aérateur, M18.5x1, TJ	59913366
N.I.	Rosaces, d 55 mm, (2010-) Chrome <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Arrêté</span>	59914166