


EAN: 4015474165069
static.hansa.com/52542207

Pièces de rechange

SP52542207



	Nom	Code
1	Levier, L=60, M5 IG Arrêté	59913298
1.1	Vis, M5x35	59913299
1.4	Joint, d 3x15	59913100
1.5	Levier Chrome Arrêté	59913300
2	Chape, 33x3 mm Chrome	59912504
3	Écrou de maintien, M40x1	1003409V
4	Cartouche, 3.5 Eco	59912324
4	Cartouche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	Joint, d 28.24x2.62 Arrêté	59912590
4.4	Joint, d 10.10x1.60 Arrêté	59905072
5.1	Tirette de vidage Chrome	59912505
5.2	Joint	59904624
5.3	Joint, 43x37x3	59912506
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Vis, M8x1, SW13	59904766
5.7	Ensemble de fixation	59910749
5.8	Flexible d'alimentation, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.9	Joint, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Joint, 9.5x14.4x2	59912551
5.11	Vis, M8x1, L=140	59912474
6	Bec Arrêté	59913301
6.1	Aérateur, M24x1 A, 8 l/min	59913130
6.2	Clé pour aérateur, M24x1	59913134
6.4	Set de fixation pour bec	59911884
6.5	Vis, M4x7 Arrêté	59902075
6.6	Butée de réglage Chrome	59911840
7	Vidage Chrome	59904620
N.I.	Aérateur, M24x1 STD HC	59913741