


EAN: 4015474106475  
[static.hansa.com/53682101](http://static.hansa.com/53682101)

## Pièces de rechange

### SP53682101



	Nom	Code
1	Levier Chrome <b>Arrêté</b>	59912854
1.1	Vis, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kit de joints pour bec	59904778
1.5	Capuchon <b>Arrêté</b>	59912856
1.6	Vis, M4x10 SW2.5 <b>Arrêté</b>	59912855
2.3	Aérateur <b>Arrêté</b>	59912862
2.4	Joint, 56x2 <b>Arrêté</b>	59912528
3.2	Joint, 34x2	59912533
3.3	Joint, d 46x2	59912470
4	Cartouche, 4.0 Classic	59912791
4.1	Temperature adjustment limiter <b>Arrêté</b>	59912799
4.4	Plaque de base <b>Arrêté</b>	59912868
5.1	Clapet anti-retour	59905714
5.2	Vis, M8x8	59906104
5.3	Mamelon de fil, G1/2xM18x1	59911384
5.4	Bouchon cache trou, 8 mm Chrome <b>Arrêté</b>	59912865
6.4	Joint, 25.07x2.62	59911479
6.5	Connecteur, G1/2	59911491
8	Inverseur	59912870
8.1	Set de fixation pour bec	59904791
8.2	Knob Chrome	59912871
8.3	Vis, M4x4	59901027
8.4	Bouchon cache trou Chrome <b>Arrêté</b>	59912869
N.I.	Siège	59912229