


EAN: 4057304020599
static.hansa.com/58102301

Pièces de rechange

SP58102301



	Nom	Code
01	Croisillon réglage de température Chrome	1018476V
02	Cartouche thermostatique, 3.4	59914114
03	Aérateur, STD M24x1, Laminar Chrome	1018569V
04	Clapet anti-retour, DW15/DN10K	1018484V
05	Inverseur	59914183
06	Croisillon d'ouverture Chrome	1018477V