


EAN: 4057304019807  
[static.hansa.com/00902201](http://static.hansa.com/00902201)

## Pièces de rechange



### SP00902201

	Nom	Code
01	Levier Chrome	1001767V
02	Tête, G1/2	59913491
03	Écrou de maintien, d35.5xM24x1	59912023
04	Aérateur, STD M24x1 HC PCA 6.0 l/min Chrome	1015484V