


EAN: 4015474598287  
[static.hansa.com/02200100](http://static.hansa.com/02200100)

## Pièces de rechange

### SP02200100



	Nom	Code
1	Body <b>Arrêté</b>	59902011
2	Siège, DN15, R1/2	59904616
2.1	Joint, 18.5x15x1.5	59902314
3	Tête, 10-45 mm, G1/2	59902723
3	Tête, 80-115 mm, G1/2	59901451
3	Tête, 45-80 mm, G1/2	59902726
3.1	Vanne <b>Arrêté</b>	59904956
3.3	L'anneau d'étanchéité	59902301
3.5	Joint, 25x21x2 <b>Arrêté</b>	59902319
3.7	Joint, d 9.25x1.78	59902338
3.8	Broche, 10-45 mm <b>Arrêté</b>	59902695
3.8	Broche, 45-80 mm <b>Arrêté</b>	59902697
3.9	Pince à ressort	59901017
3.10	Mamelon de fil <b>Arrêté</b>	59902620
3.11	Rallonge pour mitigeur encastrés, L=150 <b>Arrêté</b>	59902701
3.11	Rallonge pour mitigeur encastrés, 45-80 mm	59905576
3.11	Rallonge pour mitigeur encastrés, 80-115 mm Chrome	59905577
4.1	Écrou moleté	59902621
4.2	Mamelon de fil, M12x1/M15x1, AF17	59902708
5.1	Mamelon de fil	59901373
5.2	Mamelon de fil	59901106