


EAN: 4015474072435
static.hansa.com/50142101

Pièces de rechange



SP50142101

	Nom	Code
1.1	Écrou de connexion, G3/4, AF30	59902230
1.2	Siège, G1/2, L, WAF10	59904618
1.3	Joint, 23.9x15.2x2	59902689
1.6	Rosaces Chrome Arrêté	59912685
1.7	Silencieux	59904792
1.8	Connecteur excentrique, G3/4xG1/2, DN15	59910254
2	Levier Chrome Arrêté	59912663
2.1	Capuchon Bleu/Rouge Arrêté	59912664
2.2	Tête Arrêté	59912665
5.4	Clapet anti-retour	59905714
5.6	Joint, d 13.95x2.62 Arrêté	59912686
5.8	Goupille, M5x6, SW2.6 Arrêté	59912477
6	Bec Chrome Arrêté	59912692
6.3	Aérateur Arrêté	59912689
8	Inverseur Chrome	59911156
8.1	Set de fixation pour bec	59904791
8.2	Tirette de vidage Chrome Arrêté	59912687