


EAN: 4057304002885
static.hansa.com/5148229300676

Pièces de rechange

SP5148229300676



	Nom	Code
01	Levier Chrome Arrêté	59914525
04	Écrou de maintien, M37x1, AF30 Arrêté	59912111
05	Cartouche, 3.5 cold start	59913953
06	Bec Chrome Arrêté	59914432
07	Aérateur, M24x1 STD HC A Chrome	59914484
08	Set de fixation pour bec	1001264V
08	Set de fixation pour bec Arrêté	59913968
09	Limiteur de rotation pour bec Chrome Arrêté	59914437
10	Plaques de compensation	59913973
11	Vis, M8x1, L=140	59912474
12	Ensemble de fixation	59910749
13	Plaque de fixation	59910008
N.I.	Flexible d'alimentation, L=500, M8x1-G3/8 LH	59914467

Pièces de rechange

SP5148229300676(2020)

	Nom	Code
01	Levier Chrome Arrêté	59914564
02	Chape, 33x3 mm Chrome	59912504
03	Écrou de maintien, M37x1, SW30	1005680V
04	Cartouche, 3.5 cold start	59913953
05	Aérateur, M24x1 STD HC A Chrome	59902366
06	Set de fixation pour bec	1001264V
07	Limiteur de rotation pour bec, 120°	59914489
08	Vis, M8x1, L=140	59912474
09	Ensemble de fixation	59910749
10	Plaque de fixation	59910008