

EAN: 4057304020599
static.hansa.com/58102301

Pièces de rechange

SP58102301

	Nom	Code
01	Croisillon réglage de température Chrome	1018476V
02	Cartouche thermostatique, 3.4	59914114
03	Aérateur, STD M24x1, Laminar Chrome	1018569V
04	Inverseur	59914183
05	Croisillon d'ouverture Chrome	1018477V
06	Clapet anti-retour, DW15/DN10K	1018484V