

EAN: 4015474048508
static.hansa.com/5313903190


- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Zweigriff
- Wannenrandmontage
- Chrom/Gold
- Rückflussverhinderer

Technische Daten

Technische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Warmwasserversorgung | max. +80°C |
| Arbeitsdruck | 0.5-10 bar |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | EB |

Ersatzteile



SP53139031

| | Name | Art.-Nr. |
|------|---------------------------------------|-----------|
| 1.1 | Schraube, M6x6 | 59912330 |
| 1.3 | Temperatur-Anschlagring | 59906355 |
| 1.4 | Hebel | 59905722 |
| 2 | Abdeckkappe Ausgelaufen | 59912327 |
| 3 | Rosette Ausgelaufen | 59912256 |
| 3.1 | Rosette | 59912259 |
| 4 | Thermostatkartusche, G1/2 | 59904501 |
| 4.1 | O-Ring, d 27x2 | 59901532 |
| 4.2 | O-Ring, 35x2,5 | 59905020 |
| 4.5 | Sieb, 0.16 mm Ausgelaufen | 59905036 |
| 4.7 | Ringschraube, M52x1, SW 50 | 59911516 |
| 4.8 | O-Ring, 50.52x1.78 | 59906841 |
| 4.9 | Adapter | 59911514 |
| 4.10 | O-Ring, d 40x2 | 59911507 |
| 5.1 | Abdeckkappe Ausgelaufen | 59912310 |
| 5.2 | Ringschraube, M42x1, SW45 Ausgelaufen | 59912321 |
| 5.3 | Haltering Ausgelaufen | 59912320 |
| 5.5 | Spindel Ausgelaufen | 59912319 |
| 5.6 | Ringschraube, M32x1.5 | 59911898 |
| 5.7 | Umstellung | 59912269 |
| 5.8 | O-Ringsatz, d 24x2 | 59911835 |
| 9 | Brauseschlauch, L=1750, G1/2-M12x1 | 59912281 |
| 9.1 | Dichtungsring, d 21x12x2 | 59912304 |
| 9.2 | Rückschlagventil | 59905714 |
| 9.3 | Rosette, M70x1 | 59912287 |
| 9.4 | Gleitring | 59912286 |
| 9.5 | Halter | 59912282 |
| 9.6 | Scheibe | 59912337 |
| 9.7 | Schraube, M4x45 | 59912291 |
| 9.8 | Schlauchdurchführung | 59912290 |
| 10 | Handbrause Chrom/Gold Ausgelaufen | 599043390 |
| 10 | Handbrause Ausgelaufen | 04320100 |
| 10.1 | Schlauchanschluß, G1/2 Ausgelaufen | 59912237 |
| 10.2 | Sieb | 59906859 |